






CYLINDRE HYDRAULIQUE CREUX 12 T COURSE 8 MM

Mode d'emploi

6038411





A la réception, vérifier qu'il n'y a pas de dommages de transport et, éventuellement, se rattraper sur le transporteur.

SURETE

- Faire utiliser les vérins au personnel spécialisé ;
- Prévoir une réserve de force d'au moins 25% en cas de soulèvement.
- S'éloigner de la charge à soulever. Prévoir un arrêt mécanique pour le soutenir longtemps.
- Ne pas surcharger le vérin, même pas passivement : la rentrée sous charge avec plusieurs vérins doit se faire simultanément.
- S'assurer que la charge est centrée et que le vérin appuie de manière correcte et stable. Eventuellement, utiliser les têtes oscillantes et les plaques de répartition.
- S'assurer que les joints rapides sont raccordés parfaitement : de graves dommages peuvent être provoqués aux personnes et aux choses en cas de surpressions dues à un mauvais accordement. Ne pas enlever ou altérer les soupapes de sûreté sur les vérins à double effet.
- Le réservoir de la pompe doit avoir une capacité suffisante à étendre complètement le piston ; ne remplir que quand la tige est rentrée.
- Eviter tout choc violent et les températures supérieures à 80°, n'utiliser que le fluide hydraulique original.
- Ne pas utiliser les vérins qui sont endommagés, ne pas souder, trouser ou modifier.
- Purger l'air en positionnant le vérin vers le bas et le joint rapide vers le haut, étendre et retirer la tige quelques fois.
- Ne pas forcer contre la bague de fin de course sans charge.
- Les vérins plongeants sont munis d'un signe rouge à 10 mm du fin de course. Ne pas étendre en excès.
- Les vérins retour à gravité ont besoin d'une force externe pour rentrer.
- La vitesse de rentrée est influencée par la longueur du tuyau et par les obstructions sur la ligne.

MAINTENANCE

- Les vérins ne doivent être réparés que par le personnel spécialisé et autorisé par EPP.
- En quelques vérins le ressort de retour peut projeter avec violence l'embout s'il n'est pas démonté avec des outils appropriés. Cela représente un grave risque d'accident.
- En cas de fuite en dessous de la vis de fixation du ressort pour vérins qu'en sont doués, serrez-le avec une clé Allen.



pichler.tools



/pichlerwerkzeug



/pichlerwerkzeug



/pichlerwerkzeug

AUSTRIA

✉ at@pichler.tools
☎ +43 512 344 552

GERMANY

✉ de@pichler.tools
☎ +49 8821 686 9780

SWITZERLAND

✉ ch@pichler.tools
☎ +41 61 981 33 55

FRANCE

✉ fr@pichler.tools
☎ +33 3 89 551 596

UK & IRELAND

✉ uk@pichler.tools
☎ +44 1335 360 759

BELGIUM

✉ be@pichler.tools
☎ +32 495 400 810

ITALY

✉ it@pichler.tools
☎ +39 0472 970 042

